





#### N° Informe 91/2021

#### **INFORME DE ENSAYO**

FECHA DE EMISIÓN : 08 de Noviembre de 2021

EMITIDO/ELABORADO POR : DEPARTAMENTO TÉCNICO / Paul Rodriguez

**REFERENCIA** Determinación de adherencia por tracción directa a muestras de

Cerámica sobre pastelón impermeabilizado con membrana AgualayWS30

**SOLICITANTE** : Vorwerk

DIRECCIÓN DE SOLICITANTE : Exposición 910, Santiago DESTINATARIO : Ezequiel Cafferata

**METEDOLOGÍA** 

Determinación de tracción directa según la normas DIN 18156.-

**ANTECEDENTES** 

PRODUCTO : BEKRON STEEL
FORMATO : Saco de 25 kg.
ENSAYOS REALIZADOS EN : Laboratorio

TIPO DE PROBETA UTILIZADA : Probeta cerámica 50x50mm

#### RESULTADOS ENSAYO DE ADHERENCIA A LA TRACCIÓN FECHA DE ENSAYO : 03 de Noviembre 2021

BEKRON DA ensayo a los 28 días PROBETA TIPO DE FALLA ADHERENCIA FINAL (N/mm²) 6(\*) **P1** 0.55 6(\*) **P2** 0.63 **6**(\*) Р3 0.75 **P4** 0.59 6(\*) **P5** 0.55 6(\*) Р6 0.61 6(\*) **P7** 0.59 **P8** 0.57 4 **PROMEDIO** 0.61 N/mm<sup>2</sup>


### A) Tipos de falla.

- 1) Falla de adhesión entre revestimiento y adhesivo.
- **2)** Falla de cohesión del sustrato.
- **3)** Falla de adhesión entre adhesivo y sustrato.
- **4)** Falla de cohesión en el adhesivo.
- **5)** Falla de adhesión entre revestimiento y adhesivo para cabezal de tracción.









## B) Valor de referencia.

La Norma DIN 18156 parte 2, establece que la resistencia media al arrancamiento o adherencia a la tracción debe ser **superior a 0,5 N/mm².** 







# C) Imágenes Probetas



**Probeta 1:** Presenta resistencia superior a lo establecido en norma y su falla es de tipo  $6^{(*)}$ : Falla de cohesión de la membrana impermeabilizante.



**Probeta 2:** Presenta resistencia superior a lo establecido en norma y su falla es de tipo  $6^{(*)}$ : Falla de cohesión de la membrana impermeabilizante.



**Probeta 3:** Presenta resistencia superior a lo establecido en norma y su falla es de tipo  $6^{(*)}$ : Falla de cohesión de la membrana impermeabilizante









**Probeta 4:** Presenta resistencia superior a lo establecido en norma y su falla es de tipo **6**<sup>(\*)</sup>: Falla de cohesión de la membrana impermeabilizante.



**Probeta 5:** Presenta resistencia superior a lo establecido en norma y su falla es de tipo 4: Falla de cohesión en el adhesivo.



**Probeta 6:** Presenta resistencia superior a lo establecido en norma y su falla es de tipo **6**(\*): Falla de cohesión de la membrana impermeabilizante.









**Probeta 7:** Presenta resistencia superior a lo establecido en norma y su falla es de tipo **6**(\*): Falla de cohesión de la membrana impermeabilizante.



**Probeta 8:** Presenta resistencia superior a lo establecido en norma y su falla es de tipo 4: Falla de cohesión en el adhesivo.

## D) Conclusión:

De acuerdo con las pruebas realizadas el promedio de las probetas cumple con la norma establecida DIN 18156 parte 2.

**6**(\*) Tipo de falla no contemplada en Norma DIN 18156 parte 2. Se detalla únicamente para poder identificar donde se genera la falla de adhesión.

Nota: El ensayo realizado sobre membrana impermeabilizante Aqualay WS 30 para determinar compatibilidad de adherencia es válido solo para el producto especificado en el presente informe.

Paul Rodriguez Departamento Técnico Aislantes Nacionales Spa